1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Indicateur des phases

8031



Indicateur de phase a disque tournant

Caractéristiques générales

- Indicateur de phase conçu pour contrôler la présence d’une interruption et la succession des phases par un disque tournant et des témoins
- Permet de vérifier une vaste gamme d’alimentations triphasées de 110V à 600V

Accessoires

- 9029 (sacoche)
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24