

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Indicateur des phases](#)

8031



Indicateur de phase a disque tournant

Caractéristiques générales

- Indicateur de phase conçu pour contrôler la présence d'une interruption et la succession des phases par un disque tournant et des témoins
- Permet de vérifier une vaste gamme d'alimentations triphasées de 110V à 600V

Accessoires

- 9029 (sacoche)
- Notice d'utilisation

Documentation

 [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)

