

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimètre numérique/analogique](#)

## 1110 WCASE



### Multimetre analogique VCA/VCC/ACA/ACC/Ohm/T

#### Caractéristiques techniques

- Haute sensibilité  $CC20k\Omega/V$
- Sélecteur de polarité
- Élément galvanique résistant à une chute de 1m
- Mesure de tension de phase jusqu'à CA 600V (Tension/terre max. CA300V) (Protection par fusible céramique 600V contre une surcharge fortuite)
- Signal sonore de continuité, test pile, test LED, mesure de température
- Boîtier robuste avec poignée livré avec l'instrument

#### Accessoires:

- 7066 (cordons)
- 8923 (fusible[F500mA/600V]) × 2
- R6P(AA) × 2
- 9103 (sacochette) notice d'utilisation

#### Documentation

 [Fiche technique](#)

## Manuels

 [Manuel](#)