

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Adaptateur](#)

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Testeur multifonctions](#)

## 8212USB



### Logiciel et adaptateur km 6050/USB

#### Caractéristiques générales

- Les données sauvegardées peuvent être transférées vers un PC via le MODELE 8212-USB

#### Configuration du système

- OS (Système d'exploitation) Windows® 2000/XP/VISTA(UCT: Pentium III 800MHz ou plus)
- Mémoire 256Mbyte ou plus
- Afficheur Résolution 1024 × 768 points, 65536 couleurs ou plus
- Espace requis sur HDD (disque dur) 100Mbyte ou plus
- NET Framework (2.0 ou plus récent)