

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Valise de mesure](#)

K250



Valise de mesure K250







Coffret de mesure incluant 6 appareils de mesure (2040/1710/4105A/3021/KTD40/KTD50):

- Kyoritsu 2040: Pince ampèremétrique 600A
- Kyoritsu 1710: Testeur de tension automatique AC/DC
- Kyoritsu 4105A: Mesureur de terre numérique
- Kyoritsu 3021: Mesureur d'isolement et de continuité
- Kewtech KTD40: Mesureur de boucle / courant de court-circuit
- Kewtech KTD50: Testeur de disjoncteurs différentiel numérique avec auto-test

Documentation

 [Guide pratique Kyoritsu](#)

Manuels

 [Manuel 5 - KTD40](#)  [Manuel 6 - KTD50](#)  [Manuel 1 - 4105A](#)  [Manuel 2 - 3021](#)  [Manuel 3 - 2040](#)  [Manuel 4 - 1710](#)