

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Accessoires](#)

## 7218A



### Cordon d'alimentation pour 6016

#### Caractéristiques générales

- 1,550 mm
- Cordons avec bouton de commande à distance