

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Indicateur des phases](#)

8031F



Indicateur de phases proteges par fusibles

Caractéristiques générales

- Le 8031F est utilisé pour vérifier la séquence des phases
- Les témoins sur l'appareil avertissent en cas de phase ouverte
- Offre une vaste gamme d'alimentations triphasées de 110V à 600V. Scellé contre la poussière
- Compact, léger et portable. Conçu pour un maximum de confort d'utilisation et de solidité
- Pas de composants métalliques exposés, dispositifs de sécurité incorporés

Accessoires

- 9094 (sacoche)
- Notice d'utilisation

Documentation

 [Fiche technique](#)  [A11004381_2158.pdf](#)

Manuels

 [Notice d'utilisation](#)  [Notice](#)

