

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Finest](#)
3. [Mesureurs d'isolement](#)

## F401



### Mesureur d'isolement

- Baregraphe numérique 28 segments
- Mesures de tension et d'isolement
- Mode blocage de fonction de test
- Indication hors gamme
- Avertissement de tension dangereuse
- Déchargement automatique
- tension (CA/CC)/résistance/continuité avec signal
- Mode veille automatique
- résistant aux chutes de 6m
- CATII 1000V - CATIV 600V
- Protection de surtension
- IEC61010-1

#### Documentation

 [Fiche](#)

## Manuels

 [Notice d'utilisation](#)