

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Fase indicator](#)

8031



Draaiveldmeter met roterende schijf

Algemene kenmerken

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via draaischijven en lampjes
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V

Toebehoren

- 9029 (draagtas)
- Handleiding

Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)

