

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Fase indicator](#)

## 8031



### Draaiveldmeter met roterende schijf

#### Algemene kenmerken

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via draaischijven en lampjes
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V

#### Toebehoren

- 9029 (draagtas)
- Handleiding

#### Documentatie

 [Technische fiche](#)

#### Handleidingen

 [Handleiding](#)

