

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Fase indicator](#)

## 8031F



### Faserotatiemeter beschermd met zekeringen

- De 8031F werd ontworpen voor het controleren van de fasevolgorde. De lampjes op het instrument duiden eveneens een onderbroken fase aan
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V. Zijn stofdichte constructie garandeert probleemloze prestaties
- Compact, licht en draagbaar. Ontworpen voor maximaal gebruikskomfort en robuustheid
- Veiligheidseigenschappen ingebouwd zoals drukknop voor direct testen. Geen onbeschermd metalen delen

### Toebehoren

- 9094 (draagtas), handleiding

#### Documentatie

 [Technische fiche](#)  [A11004381\\_2159.pdf](#)

#### Handleidingen

 [Gebruikershandleiding](#)  [Handleiding](#)

