

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Pince ampèremétrique numérique/analogique](#)

2007A



PINCE AMPEREMETRIQUE CA

Caractéristiques générales

- Mise en veille pour économiser la pile
- Sauvegarde de l'affichage
- Afficheur numérique, max. 4000 points de mesure

Accessoires

- 7066 (cordons)
- 9097 (sacoche)
- R03 (1.5V) × 2
- Notice d'utilisation

Documentation

 [Catalogue](#)  [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)

