

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Finest](#)
3. [Multimètre](#)

## 201 FINEST #



### MULTIMETRE DIGITAL




#### Caractéristiques générales

- Boîtier solide avec gaine antichoc
- Protection de surtension
- Mesure de courant protégée par fusible
- Sauvegarde de l'affichage
- Continuité
- Test de diode

#### Accessoires

- Pile 9V
- Cordons de mesure FTL-500V1
- Gaine protectrice

#### Documentation

 [Fiche technique](#)  [A33010520\\_1924.pdf](#)  [A33010520\\_3898.pdf](#)

## Manuels

 [Manuel](#)