

1. [Appareils de mesure](#)
2. [TurboPro](#)
3. [Thermomètre](#)

TP9862



Thermometre infrarouge video

Caractéristiques générales

- Haut facteur de distance 50/1 pour la mesure de petites surfaces à de plus grandes distances
- Mesures de température IR
- Température ambiante et mesures avec senseur type K
- Mesure d'humidité relative
- Mesure de température à la boule humide et mesure du point de rosée
- Surface plate exclusive et boîtier moderne
- Interface USB
- Image et vidéo
- Carte SD avec fonction de saisie de données
- Niveaux d'alarme
- LCD 320 x 240 pixels
- Caméra 640 x 480 pixels

Accessoires

- Pile lithium rechargeable 3.7V
- Sonde de T° type K
- Support

- Câble USB
- Alimentation CA
- Sacoche solide

Documentation

 [Fiche technique](#)  [A91040003_2189.pdf](#)