

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimètre numérique/analogique](#)

1020R





Multimètre numérique TRMS 1000V

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Appareil compact avec boîtier surmoulé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction Max/Min

Documentation

 [A11004452_5577.pdf](#)

Manuels

 [A11004452_4316.docx](#)  [Notice](#)