

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimeter](#)

# 1011



## Digitale multimeter V AC/DC, A AC/DC, R, f, t° Duty

### Algemene kenmerken

- 6040 meetpunten met balkgrafiekweergave
- MIN/MAX functie voor de minimum- & maximumwaarde
- REL-functie (relatieve waarde) om de meetvariatie weer te geven. De beginwaarde bij de start van de meting wordt als referentiewaarde (= nul) opgeslagen. Het verschil tussen de latere meetwaarden en de referentiewaarde wordt op het display weergegeven.
- Temperatuurmeting in °C en °F
- Geleverd met temperatuurprobe type K (8216): -50~300°C (-58~572°F)
- DUTY-functie (mogelijkheid tot meting van impulsbreedte/Impulsperiode)
- Stroombereiken beveiligd door keramische zekeringen van 600V

### Toebehoren

- 7066A (meetsnoeren),
- 8216 (Temperatuurprobe type K) (enkel 1011)
- keramische zekering [0.8A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- keramische zekering [10A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- R6P × 2, handleiding

## Documentatie

 [Technische fiche](#)  [Technische fiche](#)

## Handleidingen

 [Gebruikshandleiding \(eng\)](#)